

VERBALE DI VERIFICA DI FUNZIONALITA' DEL DISPOSITIVO "VELOMATIC 512D"

In data 28/6/23 alle ore _____ in località BORG CERRETO SS685 Km 60+770
 i sottoscritti TEN. DI POLIZIA LOCALE GIUSEPPE FASULO
 in servizio presso COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
 hanno effettuato le prove per la verifica di funzionalità INIZIALE/PERIODICA del dispositivo VELOMATIC 512D MATR. S715-S712
 approvato dal Ministero I.I.TT con decreto n 5913 del 17-12-2014 e prodotto da ELTRAFF S.R.L.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dal capo 5 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282 del 13 Giugno 2017 recante disposizione per "Verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità",

DICHIARANO

- di aver preso visione del Certificato di Taratura
n. LAT 101 M230-2023-ACCR-VX del 16/6/23 relativo al dispositivo in oggetto;
- di aver preso visione della Dichiarazione di Collaudo e Conformità o di Manutenzione Periodica n. 2095/2023 del 23/06/2023 relativa al dispositivo in oggetto;
- di aver installato o di aver verificato la corretta installazione del dispositivo secondo le indicazioni fornite da ELTRAFF S.R.L. e prescritte nel Manuale d'uso e manutenzione;
- di aver verificato che il dispositivo sia integro e le iscrizioni regolamentari siano presenti ed integre;
- di aver verificato che i sigilli siano integri e correttamente collocati;
- di aver effettuato le operazioni di diagnosi riportate di seguito:

TEST 1 (DISPLAY)	ESITO:	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO
TEST CHECK DEI COLLEGAMENTI	ESITO:	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO
TEST 2 (QUARZI)	ESITO:	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO

- di aver abbassato il limite di cattura così da simulare delle vere infrazioni (es. 30 km/h);
- di aver effettuato le operazioni di verifica funzionale riportate di seguito:

VERIFICA DI MISURA DELLA VELOCITA'	ORARIO INIZIO: <u>11:21</u>	ORARIO FINE: <u>11:39</u>
NUMERO VEICOLI OGGETTO DI RILEVAMENTO SOPRA IL LIMITE DI CATTURA (TOTALE)(min.20):	<u>26 (VENTISEI)</u>	
NUMERO IMMAGINI ACQUISITE CORRETTAMENTE	<u>26 (VENTISEI)</u>	
% IMMAGINI ACQUISITE (FOTOGRAFATE/TOTALE):	ESITO: <input checked="" type="checkbox"/> ≥ 95% POSITIVO	<input type="checkbox"/> < 95% NEGATIVO

Ai sensi del capo 5 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282 del 13 Giugno 2017

SI ATTESTA

- che il dispositivo in oggetto funziona correttamente in quanto tutte le operazioni di diagnosi e verifica hanno dato esito positivo e che lo stesso, durante l'effettuazione delle prove, non ha fornito indicazioni palesemente errate o indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell'allegato al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282 del 13 Giugno 2017.
- che il dispositivo in oggetto NON funziona correttamente in quanto almeno una delle operazioni di diagnosi e verifica ha dato esito negativo o che lo stesso, durante l'effettuazione delle prove, ha fornito indicazioni palesemente errate o indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell'allegato al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282 del 13 Giugno 2017.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data:

CERRETO DI SPOLETO, 28/6/23

I verbalizzanti:

Ten. Giuseppe

